

# GRANADA TURNIER 1,3

**FARBE** - GLACIER BLUE XSC 1690C, FH. BOLLIG u. KEMPER  
 EZ 17. VII. 84, V6, (93.816 gel) + KAUF 31. I. 2'007, 1. Hand  
 5 Gang, GL, Hängerkupplung.

IV. '07	94.300	Instandsetzung, Anbau Hängerkupplung Radläufe hinten (R)/(Li) Kotflügel vorne (Li), Lackierung teilw. 3.400,00 u. siehe Rechnung v. 06. II. '07 • 105,00 Bremsschläuche 4x • 82,00
V. '07	94.300	siehe Rechnung v. 18. V. '07 • 30,00
V. '07	95.000	— " — v. 23. V. '07 • 150,00
VII. '07	99.500	Lenkung komplett + Servopumpe (20.000km/IX.'05) • Kupplung (17.000km/III.'05) • Wasserpumpe (3.000km/III.'06) • Thermostat (10.000km/V.'06) • Kühler (53.000km/I.'03) • Stossdämpfer vorne (9.000km./V.'06) • Federn hinten

IV. / 10	111.800	BATTERIE.	109,00
		Auspuff	70,00
V. / 10	113.175	Traggelenke vorn (L) oben, unten.	
		(R) oben, unten.	
		Bremssteine vorn., Achsvermessg.	
		Spürstangenkopf (R) gewechselt	
		Rückleuchte (R) gewechselt	400,00
VI. / 10	114.000	Buchsen Motoraufhängung an	
		Karosserie oben/unten.	
		Bremsbackensatz, Radbremszylinder	
		hinten (L/R).	
		Achsvermessg. / Wuchten	600,00
VIII. / 10		Kotflügel vorne (R)	
		A-Säuleaufnahme erneuert, Lackiert	440,00
01. IV. / 2011	118.700	Schwellekopf hinten (R)	
		Löcher Unterboden	150,00

<del>IX.</del>	V./11	119.500	Rep. Satz Kupplung • Kupplungsdrucklager+Nabe •, Schwungrad Reibeflächen <del>neu</del> abschleifen+planen, Schaltgetriebe Ölwechsel • Motorölwechsel •	560,00€
	III./11	120.880	Verteilerkappe, Verteilerfinger • VDD; Rep. Kaltstarteinrichtung.	100,00€
	IV./12	124.837	Schaltgetriebe gewechselt	120,00€
	VIII./12	126.180	Abdichten Vergaser, Ventile einstellen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, VDD; Sondeneingänge in Krümmer eingebremt	250,00€
	VII./11	120.700	6 Zündkerzen, Luftfilter •	
	XI./12	127.621	GAS Bowdenzug •	112,00€
	VI./13	132.000	Bremssteine vorne, Ölwechsel • Schweißarbeiten Unterboden, Getriebetunnel-Halterung, TÜV •	450,00€

XI. '13	134.300	4 Reifen (a 72,00 x 4 = 288,00) • Unterbodenschutz, Türkante (R), vorne 1 Reifen + Montage	77,00 85,00
III. '14	135.544	Rostbeseitigung Schweller (R), hinten Bremsen vorne quietschen beseitigt Schweißen Nachschalldämpfer Kühlmittel nachgefüllt	
VIII. '14	137.950	Radlauf hinten (Li) erneuert mit Lackieren (siehe Rechnung) •	49,00 668,00
XI. '14	139.738	Schwellerkanten (Li), (R) komplett aufgearbeitet + maltschw.	300,00
V. '15	141.740	TÜV, Öl, Spurstangenkopf (R) • Lenkmanschette, Achsvermessg., Endtopf •	577,00
XI. '15	145.050	Differential abdichten (3 Sinner) • 1,12 ltr. Öl	

XI' 15	145.050	<u>Querträger</u> hinten, Neuanfertigung, Längsträger Kastenprofil (Li) vorne erneuert, Auspuff schweis.	855,00
XII' 15	145.200	Batterie.	48,00
I' 16	145.750	Erneuerung Zylinderkopfdichtung. — " — 2 Keiltienen; Ölwechsel + Filter; — " — Ölkühlschleife Servopumpe	450,00
III' 16	146.650	Ventile eingestellt, Erneuerung Öldruckschalter	
XI' 16	149.694	2 Gasdruckfedern hinten. Austausch Differential, Schweissarbeiten Schwellerkopf hinten (Li, R) Endbleche — " — (Li, R)	48,00 1000,00
II' 17	151.400	Zahnsegment Kupplung (2x)	138,00
V.-VII' 17	153,000	Karosseriearbeiten vorne komplett Kotflügel (R) Austausch + Lackierung	3500,00
I' 18	155.477	Bremsen hinten (siehe Rechnung) OELWECHSEL.	185,00

III. '18	155.830	1 Reifen, Waagentreiberaufnahme (R) hinten Blechverstärkung eingeschw. 170,00
VI. '18	157.500	Dichtung Schiebedach. (siehe Redingen) <u>Vorderachse</u> : 2 Federn, Alle Buchsen u. Gummis. Handbremsseil, Scheibenwischer (L). 1200,00
VIII. '18	158.222	Stoßstange vorne richten, Befahrersitz nähen, Handbremsseil nacharbeiten 50,00
IX. '18		LM, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel, 6 Kerzenstecker, 6 Kerzen 338,00
I. '19	160.150	<u>Regenerierung Schaltgetriebe, VDD.</u> 2.369,00
VII. '19	162.742	Bremsen vorne, Steine, Scheiben, Klammern TÜV 122,00
IX. '19	163.300	Regenerierung Vergaser 410,00
VI. '20	165.200	<u>Zylinderkopfregenerierung</u> Dichtflächen planieren, Neue Ventile • Schacht <sup>ab</sup> dichtung, HEAD SET (alle Dichtungen) Kühlerschlauch oben u. unten, 2 Keilriemen Motoröl 1578,00

VIII.'20	166.250	Schwellerkopf hinten (R) schweißen Unterboden hinten u. Endblech konserviert Innenraumbeleuchtung vorne/hinten gewechselt	
IX.'20	166.563	2 Reifen vorne	226,78€
	168.800	<u>Differential instandsetz.</u> Erneuerg. LPG-Anlage (ohne Endtopf). Siehe Reing. u. Motoröl v. 22. IX. 2020 <small>Material 810€</small>	
VIII.-IX. '21	170.569	Bearbeitg. Differential vorgelege + Silentlager. Antriebswellen (R/Li). Schaltgehäuse gummiieren. Umbau auf <u>Webervergaser</u> ; Ventile einstellen 6 Zündkerzen + Zündspule.	226,00 193,00
X.'21	170.800	Batterie.	148,00
X.'21	171.000	Zündleitungssatz.	62,36
VI.'22	173.507	Wischblätter. Hauptbremszylinder wechseln	139,00

XI: 22	176.468	Schwellerkopf hinten (R) schweißen Fustausch Spannrolle (Kettriemen)	294,93
I: 23	176.840	Wischer motor, 2VDD, Thermostat, Spannrolle Lager erneuert, Rep. blech Schweller Wasserpumpe + alle Dichtg. u. Schrauben	781,53
IV: 23	177.340	Schwellerkopf hinten (L) schweißen Unterbodenschutz, Kraftstoffschläuche Bremsbacken hinten, Bremssteine vorne	
XII: 23	178.846	Siehe Rechnung	524,76
IX: 24	180.200	Kühler erneuert, Lichtmaschine ern. 4x Dichtg. Türschacht an Fenster 4x Folie (4kW Pläne) in den Türen erneuert Elektroanschlussdose für Hänger Viskookkupplung	

IX. '24	180.200	<p>Servopumpe gebraucht, Wassertemp. fñhlen. <span style="float: right;">213,9</span></p> <p>Kolben f. Servo., 2 Antriebswellenmanschetten. <span style="float: right;">45,46</span></p>
---------	---------	--

VII. '25	183,00	<p>Kohlenschlau <sup>34,89</sup> unten, Fußhängg. Gummi für Endtopf</p> <p>Kraftstoffschlauchdurchführung hinten erneuert</p> <p>Hupenf. Relais., 2 VDD., Schlüssel <sup>14,16</sup> + <sup>10,00</sup> fñssen</p> <p>Schwellestopf hinten (R) schweis.,</p> <p>Bearbeitg. Endblech</p>
----------	--------	---

X. '25	184.100	<p>Kofflñgel vorne (R) Schadstelle austannern</p> <p>neues Blech einsetzen</p> <p>Differentialantriebswellentwñsse gemessen</p>
--------	---------	---

- Punkt = Neuteil

- Punkt = Gebrauchtteil